

## LASIMATERIAALI

Lasi on erinomainen julkisivumateriaali mm. sään ja normaalin ympäristö-  
rasituksen kestävyyskannalta. Käytännön huoltotoimena riittää pesu  
/ puhdistus. Kaikissa tapauksissa tulee rakenteellisin ratkaisuin ehkäistä  
muilta pinnoilta tai rakenteista tulevien valumavesien pääsy lasipinnoille.

- Etenkin kalkki ja suolapitoiset valumavedet tulee tarkasti ohjata pois.

## LASIPINTOJEN PESU

On suositeltavaa pestä lasipinnat säännöllisesti, vähintään 1-2 kertaa  
vuodessa.

Normaalista likaantumuksesta poikkeavat tahrat tai jäämät tulee poistaa vä-  
littömästi, tyypillisesti ensimmäisen kerran heti rakennustöiden päätyttyä.  
Joissakin tapauksissa lasien pintaan saattaa jäädä esim. imukupin jälkiä,  
jotka näkyvät pestäessä tai lasin huurtuessa. Kyseessä on lasin pintaan  
jäädä rasvajäämä, joka on vaikea poistaa yhdellä pesukerralla, mutta joka  
poistuu useamman pesukerran ja normaalin haihtumisen vaikutuksesta  
ajan kuluessa.

## SUOSITELTAVA PESUTAPA

1. Huuhtelee lika pois riittävällä vesimäärällä.
2. Valmista puhtaaseen veteen mieto pesuaineliuos.
3. Levitä liuosta sopivalle alueelle ja pyyhi tarvittaessa pehmeällä  
nukkaamattomalla liinalla tai sienellä.
4. Huuhtelee.
5. Kuivaa.

## PINNOITETTU LASI

Pinnoitetussa lasissa on kova selektiivipinnoite, joka on väriltään neut-  
raali, matalaemissiivinen lasi ja jonka ansiosta ikkunat saavat paremman  
lämpöeristyksen.

## PINNOITETUN LASIN KÄSITTELY

Pinnoitettuun lasiin ei saa kiinnittää tarralappuja eikä pintaan saa tehdä  
merkintöjä esim. tussilla.

Metalliesineitä ei tulisi vetää pitkin lasin pintaa. Esimerkiksi sormukset,  
rannekello ja pesulastan metalliosat saattavat jättää pinnoitteeseen  
pysyviä naarmuja.

## PINNOITETUN LASIN PESU

Pinnoitetulla pinnalla ei saa koskaan käyttää hankaavia puhdistusaineita,  
sillä ne voivat jättää kirkkaita tai tummia läikkiä. Myöskään fluorivetyhap-  
poa, fluoriyhdisteitä tai vahvoja emäksiä ei tule käyttää.

Pinnoitetun lasin pesussa suosittelemme tavallisten lasinpuhdistusaineiden  
käyttöä ja nukkaamatonta paperi- tai kangasliinaa.

- Älä yritä poistaa pinttyneitä tahroja partaterällä, teräsvillalla  
tai muulla metalliesineellä. Niistä saattaa jäädä pinnoitteeseen  
pysyviä naarmuja.